

казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объект социальной инфраструктуры (ОСИ)

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 20/1


г. Сургут,

2018 год

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

« _____ » /А.А. Древин/
2018 г.



СОГЛАСОВАНО

Директор казенного общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

« 21 » /В.А. Цыганкова/
декабрь 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) казенного общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 1 (корпус А)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание образовательного учреждения
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, Тюменская область, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 20/1, сооружение 1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа: 4118,5 м².
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9 795 кв. м.
1.4. Год постройки здания: 1996 г. (реконструкция здания 2005г) капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - нет, капитального - нет

сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу) казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», краткое наименование КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): РФ, ХМАО – Югра, Тюменская область, 628401, г. Сургут, ул. Мелик – Карамова, 20/1, сооружение 1.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры, Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 12.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные услуги.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживание, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* все категории.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3 Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:

- «Рыбокомбинат» (четная сторона ул. Мелик-Карамова) - расстояние до объекта 350 м, автобус - №1,8,21,47; маршрутное такси - №12,31,33.

- «Рыбокомбинат» (четная сторона ул. Мелик-Карамова) - расстояние до объекта 300 м, автобусы - № 1, 8, 21, 47.; маршрутное такси - № 12,31,33.

Переход через проезжую часть возможен через нерегулируемый пешеходный переход, оснащенный лежащим полицейским, разметкой, знаками.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

На маршрутах задействованы низкопольные автобусы - № 1, № 8, № 47.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет. - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.- нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход в здание	ДП-И (О,С,Г,У) ДУ- ПП (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,О,Г,У) ДУ (К -ПП)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе, территория прилегающая к зданию (участок) - ДП-В(доступно полностью всем) для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - (ДЧ-И) доступен частично избирательно для категорий инвалидов (О,С,Г,У) доступен условно при помощи персонала (ДУ- ПП) для категорий инвалидов (К) , зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно – гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – ДП-В(доступно полностью всем) для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У).
зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

4 Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"

(указывается наименование документа, программы, планы)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Состояние доступности для всех категорий (К,О,С,Г,У) доступно частично избирательно всем (ДЧ с индивидуальной мобильностью).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), с общественными организациями.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей организации, дата) _____ - _____

4.5. Информация размещена (обновлена на Карте доступности субъекта Российской Федерации) на официальном сайте образовательного учреждения <http://sskov8vida.ucoz.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета (информации об объекте) от « 21 » 12 20 18 г.,

2. Акт обследования объекта: от « 21 » 12 20 18 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор казенного общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры
«Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»


/В.А. Цыганкова/
« 21 » декабря 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
казенного общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры
«Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
№ 1 (корпус А)**

ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Сургут
Наименование территориального образования субъекта
Российской Федерации

« 21 » декабря 2018 г.

1. - Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание образовательного учреждения
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 20/1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа: 4118,5 м².
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9 795 кв. м.
1.4. Год постройки здания: 1996 г.(реконструкция здания 2005 г.), капитального ремонта нет.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь 2018г., капитального не предусмотрено.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу) казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», краткое наименование КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения):
РФ, ХМАО – Югра, Тюменская область, 628401, г. Сургут, ул. Мелик – Карамова, 20/1,

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация образовательная деятельность КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой» осуществляется в соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации общеобразовательных программ по видам образования, по уровням образования по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования. Лицензия № 2548 от 17 февраля 2016 год. бессрочно

3. Состояние доступности объекта

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)**

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:
- «Рыбокомбинат» (четная сторона ул. Мелик-Карамова) - расстояние до объекта 350 м, автобус - №1,8,21,47; маршрутное такси - №12,31,33.

-- «Рыбокомбинат» (четная сторона ул. Мелик-Карамова) - расстояние до объекта 300 м.
автобусы - № 1, 8, 21, 47.; маршрутное такси - № 12,31,33.

Переход через проезжую часть возможен через нерегулируемый пешеходный переход, оснащенный лежащим полицейским, разметкой, знаками.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

На маршрутах задействованы низкопольные автобусы - № 1, № 8, № 47.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет. - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.- нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	A
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающие на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1-3	1-,6
2	Вход в здание	ДП-И (О.С.Г.У) ДУ- ПП (К)	4-8	4-5, 7-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О.С.Г.У) ДУ- ПП (К)	9-13	13-25
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	14,15	26-32
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	9, 16	33-36
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	-	38-50
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	51-55

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны, в том числе, территория прилегающая к зданию (участок) - ДП-В(доступно полностью всем) для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У)., вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - (ДЧ-И) доступен частично избирательно для категорий инвалидов (О,С,Г,У) доступен условно при помощи персонала (ДУ-ПП) для категорий инвалидов (К), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно – гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – ДП-В(доступно полностью всем) для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У).

зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,Г,С,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"

(указывается наименование документа, программы, планы)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Состояние доступности для всех категорий (К,О,С,Г,У) доступно частично избирательно всем (ДЧ с индивидуальной мобильностью).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), с общественными организациями, рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов при администрации города Сургута протокол № от 2018г

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С. И.

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов - Соколова Л. Е.

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей организации, дата) не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена на Карте доступности субъекта Российской Федерации) на официальном сайте образовательного учреждения <http://sskou8vida.ucoz.ru/>, в окружной территориальной информационной системе ХМАО-Югры(раздел «Доступная среда»)
(наименование сайта, портала)


Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путь (пути) движения внутри здания | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____ | на 13л. |
| Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ | на 2 л. |
| План прилегающей территории | на 1л. |
| Схема микрорайона | на 1л. |
| <u>Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)</u> | на 2 л. |


Руководитель рабочей группы:

Зам. директора по БОП Плотников А.Г. _____
(Ф.И.О.)  подпись

Члены рабочей группы:


Социальный педагог Девентейчик Л.А. _____
(Ф.И.О.)  подпись

Зам. директора по ВВВР Боровкова ЕВ. _____
(Ф.И.О.)  подпись


Председатель управляющего совета Кудрявцев И.П. _____
(Ф.И.О.)  подпись


От общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» С.И. Филатов _____
(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов Л.Е. Соколова _____
(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)

Председатели организации, расположенной на объекте:

Заведующий хозяйством Файфер А.Э. _____
(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)


Экономист Дмитренко И.В. _____
(Должность, Ф.И.О.)  (Подпись)



Копия

СОГЛАСОВАНО

Директор казенного общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры
«Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»


/В.А. Цыганкова/
« 21 » декабрь 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
казенного общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры
«Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
№ 1 (корпус А)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, Тюменская область, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 20/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа: 4118,5 м².
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9 795 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1996 г. (реконструкция здания 2005 г.). капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня 2018 г. (ремонт рекреаций и классов на 1 этаже), капитального не предусмотрено.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу) казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», краткое наименование КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): РФ, ХМАО – Югра, Тюменская область, 628401, г. Сургут, ул. Мелик – Карамова, 20/1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры, Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 12

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживание, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* все категории.

2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 220 человек

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 2х направлениях, вблизи объекта располагаются остановочные комплексы:

- «Рыбокомбинат» (четная сторона ул. Мелик-Карамова) - расстояние до объекта 350 м, автобус - №1,8,21,47; маршрутное такси - №12,31,33.

-- «Рыбокомбинат» (четная сторона ул. Мелик-Карамова) - расстояние до объекта 300 м, автобусы - № 1, 8, 21, 47.; маршрутное такси - № 12,31,33.

Переход через проезжую часть возможен через нерегулируемый пешеходный переход, оснащенный лежащим полицейским, разметкой, знаками.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

На маршрутах задействованы низкопольные автобусы - № 1, № 8, № 47.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет. -* есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.-* нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	A
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

 Плотников А.Г зам. Директора по БОП тел. раб. 8(3462)25-64-79
(подпись, (Ф.И.О., должность; координаты для связи с уполномоченного представителя объекта)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« 21 » 12 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой», г.Сургут, ул. Мелик-Карамова 20/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	В соответствии	Все		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	2,3, 4,5	В соответствии			
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-			
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-			
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	6	В соответствии			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Соответствует нормативным требованиям "СП 59.13330.2016.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	1-3	1-6	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №1 ДП-В (доступен полностью всем) для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« 21 » 12 2018 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой», г.Сургут, ул. Мелик-Карамова 20/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4	4,5,9	В соответствии	-		
2.2	Пандус (наружный)	есть	5	7,8	Крепление поручня затрудняет скольжение руки.	К	Переустановить поручни.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	9	В соответствии	-		
2.4	Дверь (входная)	есть	7	9-11	В соответствии	-		
2.5	Тамбур	есть	8	11,12	В соответствии	-		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Крепление поручня затрудняет скольжение руки.	-		Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И (О.С.Г.У) ДУ- ПП (К)	4-8	4-5, 7-12	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №2 (ДП-И) для категорий инвалидов (О.С.Г.У) и МГН, доступно условно при помощи персонала (ДУ- ПП) для категорий инвалидов (К).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« 21 » 12 2018 г.

I Результаты обследования:

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч пути эвакуации)

КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой», г.Сургут, ул. Мелик-Карамова 20/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	9	13-20	В соответствии с нормативными требованиями.			
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	10	17	Отсутствует поручень второго уровня (0,7м).		Установить поручень второго уровня на высоте 0,7 м. <i>(По конструктивным особенностям здания расширение лестничного марша не целесообразно).</i>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	11	18	Отсутствует безопасное завершение поручней.	Все	Установить безопасное завершение поручней.	
3.4	Лифт пассажирский (или <u>подъемник</u>)	есть	12	19	Не выявлено			
3.5	Дверь	есть	12	13,14,16, 18-25	Не выявлено			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9-13	13-25	Не выявлено			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует безопасное завершение поручней.		Установить поручень второго уровня на высоте 0,7 м. <i>(По конструктивным особенностям здания расширение лестничного марша не целесообразно).</i>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (С,О,Г,У) ДУ (К -ПП)	9-13	13-25	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №3 для категорий инвалидов (С, О,Г,У) и МГН (ДЧ-И) доступен частично избирательно с индивидуальной мобильностью (О.С.Г.У), доступно условно при помощи персонала (ДУ- ПП) для категорий инвалидов (К).

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« 21 » 12 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой», г.Сургут, ул. Мелик-Карамова 20/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	14	26-28	В соответствии с нормативными требованиями.			
4.2	Зальная форма обслуживания (актовый зал, обеденный зал)	есть	15	29,30,31, 32	В соответствии с нормативными требованиями.			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Соответствует требованиям "СП 59.13330.2016.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	14,15	26-32	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №4 ДП-В (доступен полностью всем) для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« 21 » 12 2018 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой», г.Сургут, ул. Мелик-Карамова 20/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	16	33,34,35	В соответствии с нормативными требованиями.			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	9	36	В соответствии с нормативными требованиями.		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Соответствует требованиям "СП 59.13330.2016.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В	9, 16	33-36	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №5 ДП-В (доступен полностью всем) для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« 21 » 12 2018 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой», г.Сургут, ул. Мелик-Карамова 20/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	38-42				
6.2	Акустические средства	есть	-	43-45				
6.3	Тактильные средства	есть	-	46-50				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Соответствует требованиям "СП 59.13330.2016.			

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В	-	38-50	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Уровень доступности зоны №6 ДП-В (доступен полностью всем) для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

План (схема) 1 этажа объекта
КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой», г. Сургут, ул. Мелик Карамова 20/1



План (схема) 2 этажа объекта
КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой», г. Сургут, ул.Мелик-Карамова 20/1



**План (схема) территории
КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой»**




СХЕМА МИКРОРАЙОНА

КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»



Условные обозначения

- Путь движения –  
- Пешеходный переход – 
- Остановка транспорта – 
- Светофор – 

Фото КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой» г Сургут ул. Мелик - Карамова 20/1

Фото 1 вход на территорию



Фото 2 вход на территорию



Фото 3 путь движения



Фото 4 путь движения



Фото 5 путь движения



Фото 7 пандус наружный



Фото 6 автостоянка для инвалидов



Фото 8 пандус наружный



Фото 9 лестница



Фото 10 входная дверь



Фото 11 входная дверь, тамбур



Фото 12 тамбур



Фото 13 входная дверь



Фото 14 вахта, коридор



Фото 15 холл, зона ожидания




Фото 16 коридор



Фото 17 лестница



Фото 18 коридор, Пандус (внутри здания)



Фото 19 подъемник



Фото 20 двери в коридорах



Фото 21 Пути эвакуации 1 этаж



Фото 22 Пути эвакуации 1 этаж



Фото 23 зона безопасности 1 этаж




Фото 24 Пути эвакуации 2 этаж



Фото 25 зона безопасности 2 этаж



Фото 26 кабинетная форма обслуживания



Фото 27 кабинетная форма обслуживания



Фото 28 кабинетная форма обслуживания



Фото 29 актовый зал



Фото 31 обеденный зал



Фото 30 актовый зал



Фото 32 обеденный зал



Фото 33 туалетная комната



Фото 34 туалетная комната



Фото 35 туалетная комната



Фото 36 гардеробная



Фото 37 гардеробная



Фото 39 визуальные средства



Фото 38 визуальные средства



Фото 40 визуальные средства



Фото 41 визуальные средства



Фото 43 акустические средства



Фото 42 визуальные средства



Фото 44 акустические средства




Фото 45 акустические средства



Фото 46 тактильные средства



Фото 47 тактильные средства



Фото 48 тактильные средства




Фото 49 тактильные средства



Фото 50 тактильные средства




Фото 51 путь движения к объекту от остановки



Фото 52 путь движения к объекту от остановки



Фото51 путь движения к объекту от остановки



Фото 53 путь движения к объекту от остановки



Фото 54 путь движения к объекту от остановки

